

#### SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGENIEUR


DC5 : Analyser et caractériser le mouvement dans les mécanismes




# Les transformateurs de mouvement "classiques" Adaptateurs

# I. Engrenage cylindrique droit extérieur:

### I.1. Présentation



### I.2. Représentation normalisé




#### 


#### Rapport de transmission:

$$r = \frac{\omega_{s/o}}{\omega_{e/o}} = (-1)^{y} \frac{Ze}{Zs} = (-1)^{y} \frac{D_{pe}}{D_{ps}}$$

### I.3. Schématisation



### I.4. Trains d'engrenages



### Trains à deux engrenages

Il y a deux couples de roues en série, 1 avec 2 et 3 avec 4. Si Za est le nombre de dents de la roue (a) et da son diamètre primitif, le rapport de transmission est:


$$R4/1 = \frac{n_4}{n_1} = \frac{Z3 \cdot Z1}{Z4 \cdot Z2} = \frac{d3 \cdot d1}{d4 \cdot d2}$$

remarque: 
$$n_{K}=n_{2}=n_{3}$$

Le rapport des couples transmis, en supposant un rendement  $\eta$  est:


$$\eta \cdot \frac{C1}{C4} = R4/1 = \frac{n_4}{n_1} = \frac{\omega_4}{\omega_1}$$

C1: couple sur la roue 1 ("moteur") C4: couple sur la roue 4 ("récepteur") remarque:  $\eta \le 1$ 




# II. Engrenage cylindrique intérieur

#### II.1. Présentation




# II.2. Représentation normalisée




#### Fonction globale: Adapter les grandeurs caractéristiques d'une énergie mécanique de rotation Energie mécanique Energie mécanique de rotation de rotation Ps Рe $\omega_{s/0}$ $\omega_{\text{e}/0}$ Cs Ce Rapport de transmission: $r = \frac{\omega_{s/0}}{\omega_{e/0}} = (-1)^{y} \frac{Ze}{Zs} = (-1)^{y} \frac{D_{pe}}{D_{ps}}$


### II.3. Schématisation




## III. Pignon coniques

#### III.1. Présentation






### III.2. Représentation normalisée




### III.3. Schématisation




# IV. Engrenage roue et vis sans fin

#### IV.1. Présentation




# IV.2. Représentation normalisée




#### Fonction globale: Adapter les grandeurs caractéristiques d'une énergie mécanique de rotation et modifier l'axe de rotation Energie mécanique Energie mécanique de rotation de rotation PsPe $\omega_{s/0}$ Cs $\begin{array}{c} \omega_{e/0} \\ Ce \end{array}$ Rapport de transmission : Nombre de filet de la vis Nombre de dents de la roue

### IV.3. Schématisation





# V. Engrenage pignon crémaillère

#### V.1. Présentation




# V.2. Représentation normalisée






### V.3. Schématisation




# VI. La géométrie des dentures

### VI.1. Les différents types




# VI.2. Les éléments principaux des dentures droites





### VII. Liaison hélicoïdale


#### VII.1. Présentation



### VII.2. Schématisation







Rapport de transmission :

$$V_{S/0} = N_{e/0}.p$$

 $N_{e/0}$ : vitesse de rotation en tr/min

p: pas de la vis en mm

Attention aux unités

# VIII. Poulies courroie - Pignons Chaîne

